



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Завьяловская спортивная школа»

Южная ул., д. 3, с. Завьялово, 427000  
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: [dushzn@mail.ru](mailto:dushzn@mail.ru)  
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542  
ИНН 1808700478 КПП 184101001

Бюджетной общеобразовательной учреждениослы ватсаса дышетон муниципал "Завьяловский спортъя школа"

Лымпор гор., 3 корка, Дэри г., 427000  
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: [dushzn@mail.ru](mailto:dushzn@mail.ru)  
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542  
ИНН 1808700478 КПП 184101001

19.03.2024 № 01-23 / 147 а  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В прокуратуру  
Завьяловского района

### ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на представление прокуратуры Завьяловского района от 01.03.2024 г. № 48-2023 об устранении нарушений соблюдения требований пожарной безопасности в помещении сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения соблюдения требований пожарной безопасности в помещении	Проведена следующая работа	Срок выполнения
1.	- в нарушение п.9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» при проведении работ по перепланировке в здании (устройство дополнительных перегородок) в план эвакуации не внесены соответствующие корректировки	Заключен договор ИП Иванов Алексей Анатольевич № 202 от 19.03.2024 г.	Получение плана эвакуации с внесением соответствующих корректировок до 30.04.2024 г.
2.	в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и	Проведена проверка и составлен АКТ проверки от 28.03.2024 г. работоспособности систем АПС И СОУУ по договору ТО АПС №15/24 от 01.01.2024	Выполнено

	<p>ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;</p>		
	<p>- в нарушение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует);</p>	<p>Отметка в журнале регистрации по техническому обслуживанию и ремонту системы АПС и СОУЭ начат 10.01.2023 г. Записи от 26.06, 24.07, 29.08, 28.09, 27.10, 27.11, 20.12, 26.12 2023 г. и 31.01, 27.02. 2024 г., 25.03.2024 г.</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>- в нарушение п. 2(1), 13, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о</p>	<p>Заказать проектную документацию, содержащей пожарнотехнические характеристики</p>	<p>До 31.09.2024 г.</p>

	<p>требованиях пожарной безопасности» допускается эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики (указанная документация не представлена);</p>		
	<p>- в нарушение п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют);</p>	<p>Проведены инструктажи в режиме ВКС Приказ №22 от 27.03.2024 г.</p>	<p>Выполнено.</p>
	<p>в нарушение п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже на путях эвакуации размещена мебель;</p>	<p>Устранено 13.03.2024 г.</p>	<p>Выполнено.</p>
	<p>- в нарушение п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены);</p>	<p>Устранено 06.03.2023 г.</p>	<p>Выполнено.</p>
	<p>- в нарушение ст 4,6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра;</p>	<p>Направлялось письмо в адрес Управления образования о составлении смет работ и выделении денежных средств №01-22/303 от 18.05.2021г.</p>	<p>До 01.09.2024 г.</p>
	<p>- в нарушение ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона №</p>	<p>Выполнить лестницу с тремя ступенями</p>	<p>До 31.09.2024 г.</p>

	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала наружу, выполнена лестница с двумя ступенями;		
	- в нарушение п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже здания замок на дверях эвакуационного выхода, ведущего из холла в тамбур эвакуационного выхода, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа;	Устранено 06.03.2024 г.	Выполнено.
	- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ч.4 ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (фактически звуковой оповещатель, установленный над основным эвакуационным выходом из спортивного зала, не слышно);	1.Проведена проверка и составлен АКТ проверки работоспособности систем АПС И СОУУ по договору ТО АПС №15/24 от 01.01.2024 от 28.03.2024 2. Направить письмо для составления коммерческого предложения на услугу по поставке и замене систем АПС и СОУЭ в здании	До 30.09.2024 г.
	в нарушение п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже здания в тамбуре эвакуационного выхода (входная группа) хранится инвентарь	Устранено 06.03.2024 г.	Выполнено

Директор



Д.А. Бахмутов