



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА

ЗАВЬЯЛ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Чкалова, 22, с. Завьялово, 427000

03.2024 № 48-2023

на № _____ от _____



Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения дополнительного
образования «Завьяловская
спортивная школа»

Бахмутову Д.А.

ул. Южная, д. 3, с. Завьялово,
Завьяловский район, УР, 427000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района с привлечением сотрудника ОНД и ПР Завьяловского УНД и ПР ГУ МЧС России по УР в качестве специалиста, 21.02.2024 проведена проверка МБОУ ДО «Завьяловская СШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Южная, 3, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в помещении, используемом для избирательного участка № 17/12.

Проверка показала, что МБОУ ДО «Завьяловская СШ» в деятельности избирательных участков допущены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористического законодательства, а именно:

- в нарушение п.9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» при проведении работ по перепланировке в здании (устройство дополнительных перегородок) в план эвакуации не внесены соответствующие корректировки;

- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» допускается эксплуатация

Прокуратура Завьяловского района
Удмуртской Республики

№ Прдр-20940007.7.24/-20940007

серия А № 070942

средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- в нарушение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует);

- в нарушение п. 2(1), 13, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики (указанная документация не представлена);

- в нарушение п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют);

- в нарушение п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже на путях эвакуации размещена мебель;

- в нарушение п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены);

- в нарушение ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра;

- в нарушение ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала наружу, выполнена лестница с двумя ступенями;

- в нарушение п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже здания замок на дверях эвакуационного выхода,

ведущего из холла в тамбур эвакуационного выхода, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ч.4 ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (фактически звуковой оповещатель, установленный над основным эвакуационным выходом из спортивного зала, не слышно);

- в нарушение п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже здания в тамбуре эвакуационного выхода (входная группа) хранится инвентарь.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на основных принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, приоритета мер предупреждения терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

В силу п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, основной задачей противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

На основании п.п. «е» п. 21 Концепции к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относится совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму. Одним из критериев антитеррористической защищенности состояния объекта является уровень противопожарного состояния объекта.

Таким образом, МБОУ ДО «Завьяловская СШ» на объектах – избирательных участках №№ 17/46, 17/47, нарушен один из критериев

антитеррористической защищенности объекта, а именно, требования правил пожарной безопасности.

Выявленные нарушения являются грубыми и недопустимыми в деятельности образовательных учреждений в связи с чем создается угроза совершения террористических актов на территории объекта. Подобные нарушения закона являются недопустимыми и могут повлечь опасность для жизни и здоровья граждан.

Нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками МБОУ ДО «Завьяловская СШ», на которых возложены обязанности в указанной сфере, отсутствия должного контроля со стороны директора.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а именно устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников МБОУ ДО «Завьяловская СШ», на которых возложены обязанности в указанной сфере, допустивших указанные нарушения.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора Завьяловского района УР.

О результатах рассмотрения настоящего представления в письменной форме сообщить прокурору района в месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



Д.А.Перевозчиков



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Завьяловская спортивная школа»

Южная ул., д. 3, с. Завьялово, 427000
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: dushzn@mail.ru
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542
ИНН 1808700478 КПП 184101001

Бюджетной общеобразовательной учреждениослы ватсаса дышетон муниципал "Завьяловский спортгья школа"

Лымшор гор., 3 корка, Дэри г., 427000
тел.: +7(34165) 2-05-00, E-mail: dushzn@mail.ru
ОКПО 43686829, ОГРН 1021800640542
ИНН 1808700478 КПП 184101001

19.03.2024 № 01-23 / 147 а
На № _____ от _____

В прокуратуру
Завьяловского района

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на представление прокуратуры Завьяловского района от 01.03.2024 г. № 48-2023 об устранении нарушений соблюдения требований пожарной безопасности в помещении сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности в помещении	Проведена следующая работа	Срок выполнения
1.	- в нарушение п.9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» при проведении работ по перепланировке в здании (устройство дополнительных перегородок) в план эвакуации не внесены соответствующие корректировки	Заключен договор ИП Иванов Алексей Анатольевич № 202 от 19.03.2024 г.	Получение плана эвакуации с внесением соответствующих корректировок до 30.04.2024 г.
2.	в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и	Проведена проверка и составлен АКТ проверки от 28.03.2024 г. работоспособности систем АПС И СОУУ по договору ТО АПС №15/24 от 01.01.2024	Выполнено

	требованиях пожарной безопасности» допускаются эксплуатация здания школы без проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики (указанная документация не представлена);		
	- в нарушение п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически в журнале учета противопожарных инструктажей записи о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, а также подписи инструктируемых о проведении вводного и внепланового инструктажей отсутствуют);	Проведены инструктажи в режиме ВКС Приказ №22 от 27.03.2024 г.	Выполнено.
	в нарушение п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже на путях эвакуации размещена мебель;	Устранено 13.03.2024 г.	Выполнено.
	- в нарушение п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директор МБОУ ДО «Завьяловская СШ» не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничной клетки (фактически доводчики отцеплены);	Устранено 06.03.2023 г.	Выполнено.
	- в нарушение ст 4,6, 54, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура эвакуационного выхода (входная группа) наружу, выполнена в свету менее 1, 2 метра;	Направлялось письмо в адрес Управления образования о составлении смет работ и выделении денежных средств №01-22/303 от 18.05.2021г.	До 01.09.2024 г.
	- в нарушение ст. 4, 6, 54, 89 Федерального закона №	Выполнить лестницу с тремя ступенями	До 31.09.2024 г.